

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области
г. Пенза ул. Дзержинского, 5 т. 94-63-78
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Пенза ул. Б.Радищевская, 12, 68-17-77
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов
р.п. Мокшан, ул. Урожайная, 19, 2-12-47, ondlunino@mail.ru

р. п. Мокшан
(место составления акта)

“ 25 ” марта 20 21 г.
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 5

по адресу: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Милосердия д.1
25 февраля – 25 марта 2021 г. (место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 5 от 18.02.2021 г. главного государственного инспектора
Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Серова Андрея
Геннадьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
стационарного учреждения социального обслуживания Пензенской области «Мокшанский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей», расположенного (осуществляющего деятельность)
по адресу: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Милосердия д.1

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае,
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность плановой выездной проверки:

«22» марта 2021 г. с 13 часов 00 минут по 18 часов 00 минут Продолжительность – 05 часов 00 минут;

«25» марта 2021 г. с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут Продолжительность – 02 часа 00 минут;

Общая продолжительность - 2 рабочих дня/ 7 часов 00 минут

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Лунинского, Иссинского и Мокшанского
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки) директор ГБУ СО ПО «Мокшанский ДДИ» Купцова М.В. 18.02.2021 г. в 11 ч. 00 мин.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Купцова

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского
районов по пожарному надзору Маслёнков Олег Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности
экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУ СО ПО «Мокшанский ДДИ» Купцова Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

■ В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Запоры на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров основного корпуса и отделения сопровождаемого проживания на лестничные клетки, коридоре медицинского блока, игровом зале, спортивном зале, обеденном зале, а так же эвакуационных выходов из спальных блоков основного корпуса на улицу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 26;
2. Ширина двух эвакуационных выходов из обеденного зала, при числе эвакуируемых более 15 человек, составляет менее 1,2 метра, фактически составляет 0,97 метра и 1,02 метра. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 5.1.4
3. Ширина двух эвакуационных выходов из актового зала, при числе эвакуируемых более 15 человек, составляет менее 1,2 метра, фактически составляет 1,07 метра каждый выход. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 5.1.4
4. Не проведено эксплуатационное испытание вертикальной пожарной лестницы в основном корпусе, а так же наружной открытой лестницы отделения сопровождаемого проживания. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 17 «б»;
5. Пожарные шкафы, размещенные в основном корпусе, изготовлены из горючего материала (деревянных изделий). Основание: Федеральный закон от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 107;
6. Выходы из подвала через общие лестничные клетки основного корпуса не отделены от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 88; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.18;
7. На входе (либо выходе) в лестницу для сообщения 1 этажа и подвала, не предусмотрен тамбур-шлюз с подачей воздуха при пожаре, данная лестница не ограждена противопожарными перегородками 1 типа. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 88; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.18;
8. Дверь эвакуационного выхода из медблока основного корпуса снята. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 16 «д»;
9. Ширина эвакуационных выходов, ведущих на улицу из спальных блоков № 1, №2, №6 основного корпуса, менее 0,8 метра. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.19
10. Дверь эвакуационного выхода из спального блока № 7 основного корпуса, при фактическом числе эвакуирующихся 24 человека, открывается не по направлению выхода из здания. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.22;
11. Ширина эвакуационных выходов из спального блока № 7 основного корпуса при фактическом числе эвакуирующихся 24 человека, менее 1,2 метра, фактически составляет 0,78 метра и 0,9 метра. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 5.1.4;
12. Спальные блоки № 3 и №8 основного корпуса с одновременным пребыванием по 14 и 16 человек соответственно, не имеют вторых эвакуационных выходов. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 5.1.3;
 13. Двери эвакуационных выходов из спальных блоков в поэтажные коридоры основного корпуса не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 87, ч. 3 ст. 88; свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 5.2.3;
 14. Заполнение проемов в противопожарных перегородках помещений складского назначения (склады поз.151, поз.11, поз.114, поз.65, поз.149 основного корпуса, поз.7 отделения сопровождаемого проживания согласно технического паспорта) не имеют соответствующих пределов огнестойкости не менее EI30. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 87, ч. 3 ст. 88; свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6, п.5.1.2;
 15. В спортзале пожарные извещатели не имеют защитных конструкций от механического повреждения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 10 ст. 83; свод правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 13.3.13;
 16. Отсутствует исполнительная документация на системы и установки противопожарной защиты (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями или акт обследования). Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 54; РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" п. 11.4.
 17. Ширина пути эвакуации по лестнице в лестничных клетках отделения сопровождаемого проживания, менее 1,35 м, фактически составляет 1,2 метра. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.4.1а;
 18. Ширина выходов из лестничных клеток наружу в отделении сопровождаемого проживания, менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршруту лестницы – 1,35 м, фактически составляет 1,1 метра, 1,16 метра, 1,3 метра, 1,27 метра. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.20, 4.4.1а;
 19. Отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности декоративно-отделочного материала, применяемого для отделки потолка в спальных блоках №1, №2 (потолочная плитка), спальном блоке №5 (натяжные потолки). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч.7 ст. 134; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 25;
 20. Автоматическая пожарная сигнализация в отделении сопровождаемого проживания не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 54; ч. 7 ст. 83; Свод правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 6.1 табл. А.1.

21. В качестве дополнительного эвакуационного выхода со второго этажа здания корпуса реабилитации допускается использование наружной открытой лестницы. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 7.1.2;
22. Не проводится проверка не реже 1 раз в год состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши корпуса реабилитации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 21;
23. В подвальном этаже основного корпуса размещены складские помещения, слесарная мастерская, помещение сушки белья. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 16 «б»
24. При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации в основном корпусе сверх срока службы, при отсутствии информации о возможности её дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний автоматической пожарной сигнализации до её замены в установленном порядке. При проверке не сработали извещатели в блоках №2, №3, №6, №7, №8, кабинете соц. работника, тренажерном зале, подвале, электрощитовой, учебном кабинете 1 класса, СБО. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 54.
25. Высота эвакуационного выхода №1, ведущего из лестничного клетки основного корпуса наружу, менее 1,9 метра, фактически составляет 1,75 метра. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.18;
26. Ширина эвакуационного выхода №2 из лестничной клетки наружу, менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршруту лестницы – 1,35 м, фактически составляет 1.25 метра. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.20, 4.4.1а;

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

■ Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **не вносились**

Прилагаемые документы: проверочный лист по форме приложения №1, предписание №5/1/1 от 25.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов
по пожарному надзору

Маслёнков О.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ СО ПО «Мокшанский ДДИ» Купцова Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” марта 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)